

zvláštní příslušenství

19



GSF 40 (67 cm)

obj. č. 601316

**zapichovací snímač**

(bez teplotního senzoru) pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm, včetně 1 m přípojovacího kabelu, určen pro lisované balíky sena a slámy, obilí

20



GSF 40TF (67 cm)

obj. č. 601319

**zapichovací snímač**

s teplotním senzorem, pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm, včetně 1 m přípojovacího kabelu, určen pro lisované balíky sena a slámy, obilí

21



GTF 38

obj. č. 601347

**snímač teploty NiCr-Ni**

izolovaný, Ø 2,2 x 25 mm, 1 m kabel (použití při odlišných teplotách dřeva a měřicího přístroje)

22



GES 38

obj. č. 601350

**zapichovací snímač NiCr-Ni**

izolovaný, Ø 4 x 150 mm, 1 m kabel (použití při odlišných teplotách dřeva a měřicího přístroje)

23



GPAD 38

obj. č. 601328

**zkušební adaptér**

(2 zkušební hodnoty) pro kontrolu přesnosti měření přístrojů GMH 38xx a GMR 110

24



GKK 3500

obj. č. 601052

**transportní kufr**

(394 x 294 x 106 mm) s vylisovanou vložkou pro přístroj a příslušenství

25



ST-RN

obj. č. 601074

GMH 3831  
v pouzdře  
ST-RN

**ochranné pouzdro**

s výřezem pro připojení snímače (určeno pro GMH 3831, GMH 3851)

příslušenství - sady



SET BEZ PŘÍSTROJE

SET 38 HF

obj. č. 602071

set pro měření vlhkosti dřeva

**Obsah:**

- GKK 3500 (transportní kufr)
- GMK 38 (měřicí kabel)
- GSE 91 (zarážecí elektroda)
- GST 91 (hřeby)
- GTF 38 (snímač teploty)

**Použití:**

dřevo



SET BEZ PŘÍSTROJE

SET 38 BF

obj. č. 602073

set pro měření dřeva a stavebních materiálů

**Obsah:**

- GKK 3500 (transportní kufr)
- GMK 38 (měřicí kabel)
- GSE 91 (zarážecí elektroda)
- GST 91 (hřeby)
- GTF 38 (snímač teploty)
- GMS 300/91 (měřicí jehly)
- GBSK 91 (kartáčové elektrody)
- GLP 91 (vodivá pasta)

**Použití:**

dřevo, beton, potěr, omítka



SET BEZ PŘÍSTROJE

SET 38 MPA

obj. č. 602075

MPA - set pro měření vlhkosti dřeva

**Obsah:**

- GKK 3500 (transportní kufr)
- GMK 38 (měřicí kabel)
- GHE 91 (elektroda se zarážecím klavírem)
- GST 91 (hřeby)
- GTF 38 (snímač teploty)

**Použití:**

dřevo, lepené konstrukce a lepené lamelové dřevo

soupravy pro měření materiálové vlhkosti



GMH 38-LW1-TF

obj. č. 606470

GMH 38-LW1-TFK

obj. č. 606462

GMH 38-LW2-TF

obj. č. 606471

GMH 38-LW2-TFK

obj. č. 606463

souprava pro měření materiálové vlhkosti v zemědělství

**Všeobecně:**

Měřicí přístroj pro stanovení vlhkosti v balících a v sypkých materiálech. Univerzálně použitelný přístroj pro zamezení ztrát a zajištění kvality.

1 m dlouhý zapichovací snímač s integrovaným teplotním senzorem je velmi vhodný pro měření v balících sena, slámy a v sypkých materiálech. Zapíchnutím do měřeného materiálu lze velice jednoduše a rychle určit materiálovou vlhkost a teplotu.

**Použití:**

- seno, len
- sláma, obilniny
- štěpka
- pšenice
- ječmen

zjednodušené hodnocení stavu vlhkosti v 9 krocích

**Technické údaje:**

**Přístroj:** GMH 3831 popř. GMH 3851, viz strana 39

**Zapichovací snímač:** GSF 50, GSF 50K, GSF 50TF, GSF 50TFK, viz strana 40

**Rozsah dodávky:**

**GMH 38-LW1-TF:** GMH 3831, GSF 50 TF, baterie, návod k obsluze

**GMH 38-LW1-TFK:** GMH 3831, GSF 50 TFK, baterie, návod k obsluze

**GMH 38-LW2-TF:** GMH 3851, GSF 50 TF, baterie, návod k obsluze

**GMH 38-LW2-TFK:** GMH 3851, GSF 50 TFK, baterie, návod k obsluze

Ruční měřicí přístroje

Zobrazovače / Regulatory

Loggery / BUS systémy

Měřicí převodníky

Snímače teploty

Simulátory

Poplach / Ochrana, Hladina