

REVEX profi II

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"



Měřené veličiny:

- odpor ochranného vodiče proudem > 200 mA AC
- odpor ochranného vodiče proudem > 10 A AC
- úbytek napětí na ochranném vodiči proudem > 10 A AC
- izolační odpor napětím 500 V, 250V, 100V DC
- proud tekoucí PE vodičem a dotykový proud (včetně DC složky)
- rozdílový a dotykový proud
- náhradní unikající a dotykový proud
- proud tekoucí PE vodičem, rozdílový proud pomocí klešťového transformátoru
- příkon činný, zdánlivý zkoušeného zařízení
- proud odebíraný zkoušeným zařízením ze zdroje
- příkon činný, zdánlivý pomocí klešťového transformátoru
- procházející proud pomocí klešťového transformátoru
- účiník ($\cos \varphi$) zkoušeného zařízení
- napětí sítě
- teplota termočlánkovou sondou
- otáčky

Pro usnadnění práce a zvýšení produktivity při revizích el. spotřebičů je přístroj REVEXprofi II ve spojení s PC software **REVIZEprofi 2** vybaven automatickými funkcemi vedení databáze spotřebičů a vyhodnocení výsledků revize:

- obousměrná komunikace s PC přes rozhraní USB, paměť až pro 4000 spotřebičů
- označování spotřebičů identifikačními kódy (čárkový kód, RFID čip) a jejich identifikace čtečkou
- vedení databází spotřebičů jednotlivých uživatelů ve zvolených umístěních (budovách, místnostech atd.)
- možnost načtení databáze spotřebičů nebo jejich vybraných částí z PC do přístroje
- možnost aktualizace databáze spotřebičů v PC i v přístroji při revizi

- možnost využití automatických pracovních postupů při revizi
- automatické vyhodnocování výsledků měření porovnáním s nastavenými mezními hodnotami
- automatické vyhodnocení výsledků revize podle předem zvolených kritérií
- vyhodnocování výsledků revize přímo v přístroji
- možnost individuální úpravy formulářů v software REVIZEprofi 2

Podrobnější popis použití a vlastností přístroje REVEXprofi II a jeho spolupráce se software REVIZEprofi 2 je [stažení](#).

Přístroj REVEXprofi II je vybaven řadou kontrolních a bezpečnostních funkcí:

- trvalou automatickou kontrolou nebezpečného dotykového napětí na PE kolíku v napájecí zásuvce
- trvalou automatickou kontrolou připojení PE kolíku v napájecí zásuvce k vodiči PE
- trvalou automatickou kontrolou velikosti unikajícího proudu v průběhu měření
- trvalou automatickou kontrolou nepřítomnosti vnějšího napětí na měřicích hrotech
- manuální kontrolou správné funkce přístroje

Co je to unikající proud?

- Unikající proud teče mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče (například mezi síťovou a přístupnou částí).
- Velikost unikajícího proudu ovlivňuje především stav izolace mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče, ale také kapacitní a indukční vazby mezi těmito částmi.
- Měřením unikajícího (dotykového) proudu se zjišťuje, jaký proud by protékal tělem člověka dotýkajícího se přístupných (neživých) částí spotřebiče třídy II. U spotřebičů třídy I by změrený unikající proud protékal lidským tělem po přerušení ochranného vodiče.

Technické údaje:

Odpor ochranného vodiče proudem > 200 mA AC

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Rozsah měření / rozlišení | 0,000 ÷ 19,99 Ω / 0,001 Ω 0,01 Ω |
| Chyba měření | ±(1 % z MH + 5 D)* |
| Měřicí napětí naprázdno | 5 ÷ 12 V |
| Měřicí proud (R ≤ 2 Ω) | ≥ 200 mA AC |
| Kompenzace odporu měřicích šnúr | ano |

Odpor ochranného vodiče, úbytek napětí na ochranném vodiči proudem > 10 A AC

| | |
|---|------------------------|
| Rozsah měření odporů / rozlišení | 0,00 ÷ 1,00 Ω / 0,01 Ω |
| Rozsah měření úbytku napětí / rozlišení | 0,0 ÷ 20,0V / 0,1 V |
| Chyba měření (platí pro obě veličiny) | ±(1,5 % z MH + 3 D)* |
| Měřicí napětí naprázdno | 4 ÷ 10 V |
| Zkratový proud (R ≤ 2 nebo ΔU ≤ 3,5 V) | ≥ 10 A AC |
| Kompenzace odporu měřicích šnúr | ano |

Izolační odpor

| | |
|---------------------------|---|
| Rozsah měření / rozlišení | 0,0 kΩ ÷ 100,0 MΩ / 0,1 kΩ, 0,001 MΩ, 0,01 MΩ, 0,1 MΩ |
| Chyba měření | ±(2 % z MH + 8 D)* |
| Jmenovité napětí | 100 V / 250 V / 500 V DC |
| Jmenovitý proud | ≥ 1 mA DC |

Proud procházející ochranným vodičem

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Rozsah měření / rozlišení | 0,000 ÷ 10,00 mA / 0,001 mA; 0,01 mA |
| Chyba měření | ±(1 % z MH + 5 D)* |

Rozdílový proud

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Rozsah měření / rozlišení | 0,000 ÷ 10,00 mA / 0,001 mA; 0,01 mA |
| Chyba měření (0,000 ÷ 0,999 mA) | ±(1 % z MH + 5 % D + X)* |
| Chyba měření (1,00 ÷ 10,00 mA) | ±(1 % z MH + 5 % D + Y)* |

Náhradní unikající proud

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Rozsah měření / rozlišení | 0,000 ÷ 20,00 mA / 0,001 mA; 0,01 mA |
| Chyba měření | ±(1 % z MH + 8 D)* |
| Měřicí napětí naprázdno | 230 V ± 15 % / 50 Hz |
| Max. měřicí proud | 3,5 mA |

Unikající proud klešťovým transformátorem nebo trojfázovým adaptérem

| | |
|---------------------------|---|
| Rozsah měření / rozlišení | 0,00 ÷ 20,00 mA / 0,01 mA |
| Chyba měření | ±(3 % z MH + 10 D)* (pozn. 1) |

Příkon činný, zdánlivý

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Rozsah měření / rozlišení | 5 ÷ 3680 W, VA / 1 W, 1 VA |
| Chyba měření | ±(3 % z MH + 2 D)* |

Účiník

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Rozsah měření / rozlišení | 0,00 ÷ 1,00 / 0,01 |
| Chyba měření (v rozsahu 0,40 ÷ 1,00) | ±(1 % z MH + 5 D)* |

Napětí sítě UL-N

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Rozsah měření / rozlišení | 207,0 ÷ 253,0 V / 0,1 V |
| Chyba měření | ±(1 % z MH + 2 D)* |

Proud procházející spotřebičem

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Rozsah měření / rozlišení | 0,00 ÷ 16,00 A / 0,01 A |
| Chyba měření | ±(2 % z MH + 5 D)* |

Proud měřený klešťovým transformátorem

| | |
|---------------------------|--|
| Rozsah měření / rozlišení | 0,00 ÷ 100,0 A / 0,01 A; 0,1 A |
| Chyba měření | ±(3 % z MH + 4 D)* (pozn. 1) |

Účiník měřený klešťovým transformátorem

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Rozsah měření / rozlišení | 0,00 ÷ 1,00 / 0,01 |
| Chyba měření (v rozsahu 0,40 ÷ 1,00) | ±(2 % z MH + 5 D)* |

Příkon činný, zdánlivý měřený klešťovým transformátorem

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rozsah měření / rozlišení | 10 ÷ 9999 W, VA / 1 W, 1 VA |
| Chyba měření | ±(5 % z MH + 5 D)* |

Teplota termočlánkovou sondou typu K

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Rozsah měření / rozlišení | -40 ÷ +350 °C / 1 °C |
| Chyba měření | ±(5 % z MH + 3 D)* |

Otáčky

| | |
|---------------|--|
| Rozsah měření | 0 ÷ 30 000 ot/min |
| Rozlišení | 1 ot/min (rozsah 0 ÷ 1024 ot/min) 10 ot/min (rozsah 1025 ÷ 30 000 ot/min) |
| Chyba měření | ±(3 % z MH + 5 D)* (0 ÷ 1024 ot/min) ±(3,5)* (1025 ÷ 30 000 ot/min) |

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit,

X = S (0,01 IΔ + 0,005)

Y = S (0,001 IΔ + 0,005)

kde S je zdánlivý příkon měřeného spotřebiče [VA] a IΔ je zobrazený unikající proud [mA]

Uváděné chyby jsou základní chyby měření.

(1) Udané parametry platí pro samotný přístroj - je třeba vzít v úvahu chybu měření a měřicí rozsah použitých kleští/adaptéru

Všeobecně:

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Napájení | 230 V ± 10 % / 50 Hz |
| Displej | grafický LCD s podsvětlením |
| Paměť | měření pro až 4000 spotřebičů |
| Propojení s PC | USB |
| Třída ochrany | II (dvojitá izolace) |
| Přepěťová kategorie | II / 300 V |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Krytí | IP 40 |
| Rozměry | 150 x 195 x 83 mm |
| Hmotnost | asi 1,75 kg |

Rozsah dodávky: měřicí přístroj, měřicí vodič černý banánek/banánek 2 m, měřicí hrot černý, CD se software REVIZEprofi 2 a dokumentací, USB kabel A-B, kalibrační list, záruční list, návod k používání

Volitelné příslušenství:

| | |
|--------|---|
| P 2012 | spojovací vodič bezpečnostní (banánek/banánek) modrý, délka 2 m |
| P 3012 | měřicí hrot bezpečnostní modrý |
| P 4012 | krokosvorka bezpečnostní modrá |
| P 2021 | prodlužovací šňůra bezpečnostní černá, délka 5 m |
| P 6110 | pouzdro pro přístroj a vybrané příslušenství |
| P 8012 | (A3P-16/4) třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 16 A |
| P 8011 | (A3P-16/5) třífázový adaptér zásuvka/zástrčka pětvodičový, 16 A |
| P 8014 | (A3P-32/4) třífázový adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodičový, 32 A |
| P 8013 | (A3P-32/5) třífázový adaptér zásuvka/zástrčka pětvodičový, 32 A |
| P 9020 | čtečka čárového kódu |
| P 9021 | čtečka RFID čipů (bezkontaktní čtečka identifikačního kódu) |
| P 8010 | klešťový měřicí transformátor |
| P 8030 | adaptér pro testování prodlužovacích přívodů |
| P 9030 | termočlánkový snímač teploty typu K |
| P 9050 | bezkontaktní snímač otáček |
| P 9060 | samolepící identifikační štítky s čárovým kódem |
| P 9061 | RFID čip závěsný |
| P 9062 | RFID čip disk |
| P 9080 | samolepící štítek pro označení příští kontroly spotřebiče (sada 30 ks) |
| P 9081 | samolepící kontrolní štítek pro svářečky (sada 10 ks) |
| P 9091 | PT-7500VP - tiskárna čárových kódů na samolepící laminované štítky |
| P 9100 | páska TZ-241 do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 18 mm, délka 8 m |
| P 9101 | páska TZ-231 do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 12 mm, délka 8 m |

| | |
|----------|--|
| P 9102 | páska TZ-221 do tiskárny čárových kódů, bílá, šířka 9 mm, délka 8 m |
| P 9120 | děrovací kleště pro označování kontrolních štítků |
| RM 2050 | doplněk umožňující měření ve zdravotnictví |
| WELDtest | doplněk umožňující provádět kontroly a zkoušky svářeček NOVINKA |

