


zvláštní příslušenství



1
GMK 38
obj. č. 601261

měřicí kabel

BNC na 2 x banánek, ~ 90 cm dlouhý



2
GHE 91
obj. č. 601262

elektroda se zarážecím kladivem *

pro zarážení měřicích hřebů bez použití kladiva



3
GSE 91
obj. č. 601266

zarážecí elektroda *

pro zarážení měřicích hřebů



4
GEG 91
obj. č. 601268

rukojeť

pro přestavbu zarážecí elektrody GSE 91



5
GSG 91
obj. č. 601270

zapichovací elektroda *

pro měřicí hřeby a měřicí jehly



6
GST 91
obj. č. 601273

ocelové hřeby

9 ocelových hřebů (po 3 kusech, v délkách 12, 16 a 23 mm) v plastové dóze, Ø 2,5 mm

GST 91/40
obj. č. 601275

ocelové hřeby

10 ocel. hřebů, 40 mm dlouhých, Ø 2,5 mm, v plast. dóze



7
GST 45i
obj. č. 601277

ocelové hřeby

2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů, 45 mm dlouhých, Ø 2,5 mm

GST 60i
obj. č. 601279

ocelové hřeby

2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů, 60 mm dlouhých, Ø 2,5 mm



8
GOK 91
obj. č. 601287

měřicí čepičky

čepičky pro měření z plochy (pár) (pro montáž na GSG 91 nebo GSE 91)



9
GMS 300/91
obj. č. 601289

zapichovací jehly

300 mm dlouhé (pár), pro hobliny, dřev. vlnu, papír, lepenku, písek atd. (pro montáž na GSG 91 nebo GSE 91)



10
GST 15B
obj. č. 601281

ocelové hřeby *

2 ks ocelových hřebů s otvorem, 15 mm dlouhé, Ø 3,8 mm (pro přímé připojení k měřicímu kabelu GMK 38)

GST 25B
obj. č. 601283

ocelové hřeby * dtto, Ø 3,8 x 25 mm

GST 40B
obj. č. 601285

ocelové hřeby * dtto, Ø 3,8 x 40 mm

11
GBSK 91
obj. č. 601293

kartáčové sondy (pár) krátké *

pro hloubku do ~ 100 mm



12
GBSL 91
obj. č. 601294

kartáčové sondy (pár) dlouhé *

pro hloubku do ~ 300 mm



13
GEF 38
obj. č. 601296

ploché elektrody (pár) *

pro potěry s již položenou krytinou, papír atd.



14
GLP 91
obj. č. 601299

vodivá pasta

100 ml, pro povrchová měření s GOK 91 a hloubková měření s GBSK 91, GBSL 91 (zdi, podlahy atd.)



15
GSP 91
obj. č. 601301

elektroda pro povrchová měření *

pro měření papíru, textilií atd.

GSP 91 ES
obj. č. 601303

náhradní snímací plocha

pro GSP 91



16
GMZ 38
obj. č. 605783

měřicí kleště *

měřicí kleště pro měření dých a slabých výrobků ze dřeva (do tloušťky ~ 10 mm)



17
GSF 50 (110 cm)
obj. č. 601306

GSF 50K (43 cm)
obj. č. 601308

zapichovací snímač

(bez teplotního senzoru) pro měření do hloubky 40 cm popř. 107 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu, určen pro štepku, dřevitou vlnu, třísky, seno, slámu, obilí, piliny atd.



18
GSF 50TF (110 cm)
obj. č. 601312

GSF 50TFK (43 cm)
obj. č. 601314

zapichovací snímač

s teplotním senzorem, pro měření do hloubky 40 cm popř. 107 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu, určen pro štepku, dřevitou vlnu, třísky, seno, slámu, obilí, piliny atd.

* Měřicí kabel nutný pro použití s GHE 91, GSE 91, GSG 91, GST 15B / 25B / 40B, GBSK 91, GBSL 91, GEF 38, GSP 91, GMZ 38